

Конструктивные элементы

1. Адрес 606084, Нижегородская обл, р-н. Володарский, п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 9

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены из слоистых железобетонных панелей

Физический износ, % —

3. Окна

Материал окон Деревянные

Физический износ, % —

4. Двери

Материал двери Глухая металлическая

Физический износ, % —

5. Крыша

Тип кровли Мягкая

Год проведения последнего капитального ремонта кровли 1994

Физический износ кровли, % —

Утепляющие слои чердачных перекрытий —

Вид несущей части крыши Нет

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши 1994

Физический износ несущей части крыши, % —

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий —

Физический износ, % —

7. Фундамент

Тип фундамента Плитный ростверк по сваям

Год проведения последнего капитального ремонта 1994

Материал фундамента Сваи

Площадь отмостки, кв.м 0

Физический износ, % —

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытие монолитное

Физический износ, % —

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены панельные

Год проведения последнего капитального ремонта 1994

Тип наружного утепления фасада Утепление с защитным штукатурным слоем

Физический износ, % 0

Материал отделки фасада —

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 0

Количество балконов, шт 0